

水質検査結果書

結果報告日 令和 07年 12月 24日

大泉名水会 (2号・3号井戸混合処理水) 様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
水道法第34条登録簡易専用水道検査機関第150号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号(濃度)



URL <http://www.n-bunseki.co.jp>

責任者 水質検査者 貝塚 幸一



依 頼 者	危機管理室防災計画課 様		
採 取 日	令和 07年 12月 11日	時 刻	11:15
天 候	前日 一 当日 曇	温 度	気温 9.0 ℃ 水温 16.0 ℃
受付方法	採取		
採 取 者	(株)日本分析／上田		
試 料 名	井水 (処理水)	検査目的	水道法水質基準適否・理化学試験
採取場所	屋外水栓 東京都練馬区東大泉3-38-13		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

[illegible]

判 定	上記検査項目については、水道法水質基準に 適合 します
-----	------------------------------------

備 考	・ 検査結果中「未満」の表示は定量限界未満を示す ・ 基準値は「水質基準に関する省令」（平成15年5月厚生労働省令第101号）
-----	--

植林木パルプ／白色度95%